## **Hunter Kappe und Spindel Typ WRC** (7032944)



**Hunter**®



## **TECHNISCHE DATEN**

Typ WRC

## **PRODUKTINFORMATIONEN**

Der Sensor schaltet das Steuergerät nach einem Regenereignis nicht wieder ein? Entfernen Sie die Spindelbaugruppe, um die Scheiben auf Verunreinigungen oder Schäden zu überprüfen.

**Generiert am: 31.10.2025** 

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

